



06679-135 Pantalon avec poches genouillères

multi-protection

MASCOT® MULTISAFE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60
82C62	82C64	82C66	90C44	90C46	90C48	90C50	90C52	90C54
90C56	90C58	90C60	90C62	90C64	90C66			

87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone
320 g/m²




Canevas Rétrécissement jusqu'à 7% après 5 lavages industriels (ISO 15797) et jusqu'à 5% après lavages domestiques en machine. Laver séparément. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B2



Certifications



Logo

Du fait des propriétés spécifiques du tissu, l'application de logos n'est uniquement possible qu'avec un type de logo Loxy LP 157. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord



- PyroPro® antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
- Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.
- Poche mètre-pliant avec ouverture renforcée.

Technique

Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e) PyroPro®. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Traitement Teflon® - rend le produit moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches frontales. Poches arrière sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre pliant. Poches pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut. Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles. Coutures contrastées. Les genouillères 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 sont fortement recommandées pour ce modèle.

Utilisateur

